

## REPARACIÓN RECUBRIMIENTO LATERAL DE BODEGA DE ASERRIN MDF 1

Jueves 26 de abril del 2018

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Reparación de planchas laterales exteriores e interiores en bodegas y sus costaneras.

### 2. LUGAR FISICO

Bodega Aserrín



Abril 2018

## 3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Anclaje planchas exterior – Limpieza del sector



Limpieza sector -Re ubicación costaneras



## Anclajes y/o instalación planchas interiores - Requerimiento firmado



FORMULARIO DE REQUERIMIENTO ANTAY LTDA. N° 19734

CLIENTE Y DESTINATARIO: ANTAY LTDA / ANTAY

NO. DE REQUERIMIENTO: 19734

FECHA DE REQUERIMIENTO: 04/04/2018

UBICACIÓN: ANTAY

ÁREA: ANTAY

PROYECTO: ANTAY

PREPAREDADO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]

APROBADO POR: [Signature]

FECHA: 04/04/2018

MONTO DEL SERVICIO: 3.375.000

MONEDA: USD

MONEDA LOCAL: 3375000

MONEDA EXTERNA: 3375000

MONEDA LOCAL: 3375000

MONEDA EXTERNA: 3375000

Trabajo realizado por:

Marcos Flores   Jorge Figueroa   Guido Riquelme  
 Jose Figueroa   Ivan tapia   Claudio Sepulveda